

# Befundung - Schadensbeschreibung



ArtikelNr: 10101.00090  
DISTANZHÜLSE  
IntNr: 343667  
ExtNr: ASD-5569a  
betr. 10101.00081  
Fertigteil: EINSTELLBOLZEN  
Stufe/Pos: 1 / 10



**Fehlerschlüssel:** Mannfehler /  
**Einstufung:** kritisch  
**Beschädigung:** Oberfläche  
**Ursache:** Verschleiss  
**Folgeschaden:** Kolbenfresser  
**Abstellmassnahme:** Dichtung anderes Material  
**Wirksamkeit:** nein  
**8DReportNr:** 351  
**Bemerkungen:**

Aufgepresster Span, der sich im montierten Zustand löste, und somit einen Ausfall verursachte  
Pressed up chip, which broke up in the assembled state, and thus a failure caused

**ab:**



**erledigt:** nein

**ab:**