

ABNummer: **9023076** Artikel-Nr: **10111.55555** ZeichnungsNr: **1 555 111 000-1**  
 ABPosition: **1** Beschreibung: **DROSSELSCHRAUBE** ZIndexDatum: **10.11.99**  
 Kunde: **GEIGLE** Artikelklasse: **05** ZIndexText: **2-52ABC**  
 Liefertermin: **10.08.14** Start: Mat: **11SMnPb99+C-Ø20 x 3000mm** SachNr: **0**  
 Stückzahl: **1000** Bemerkung:



M:\daten\access\dokumente\Artikel\BILDER\_Vorlagen\P8071047\_Drosselschraube\_S  
 MALL.JPG



QS-Freigabe:  am: durch: **0** Einrichter: **0** ChargenNrWerkstoff: **0**  
 QS-Bem: ChargenNrProduktion: **3135 / 0**

Pos	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Bemerkung	SOLL Prüfmittel	Datum PrüferID /Menge	ISTwert / ME ErstTl / WzKorr
<b>10</b>	<b>MAT000</b>	<b>MATERIALAUSGABE</b>	<b>angefast 911667788-20A</b>			
<b>20</b>	<b>DRE100</b>	<b>DREHEN NACH ZEICHNUNG</b>				
<b>30</b>	<b>QUA680</b>	<b>QUALITÄTSSICHERUNG</b>	<b>FERTIGUNGSFREIGABE</b>	<b>17,25+-0,,2</b> <b>Multimat</b>	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>mm</b>
<b>50</b>	<b>REI560</b>	<b>REINIGEN PER WASCHANLAGE 1</b>				
<b>60</b>	<b>MON580</b>	<b>MONTAGE/HANDBEARBEITU NG</b>	<b>SIEHE ARBEITSANWEISUNG * (THERMISCH ENTGRATEN)</b>	<b>17,19+-0,,2</b> <b>Messschieber</b>	<b>2</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>mm</b>
<b>80</b>	<b>SCH530</b>	<b>FLACHSCHLEIFEN</b>	<b>Schleifen nach Zeichnung</b>			
<b>100</b>	<b>OEL320</b>	<b>EINÖLEN</b>	<b>einölen mit Öl 4711-12</b>			
<b>120</b>	<b>QUA680</b>	<b>QUALITÄTSSICHERUNG</b>	<b>* WEP * WAP</b>	<b>+1,2345</b> <b>Härteprüfung</b>	<b>3</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>mm</b>
<b>120</b>	<b>QUA680</b>	<b>QUALITÄTSSICHERUNG</b>	<b>* WEP * WAP</b>	<b>17,1,5+-0,,15</b> <b>Multimat</b>	<b>4</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>mm</b>
<b>130</b>	<b>VER570</b>	<b>VERSAND UND AUSLIEFERUNG</b>	<b>VPE=100 STK MAX.GEW.=10 KG</b>			